



Treinamento



A integridade das palhetas de turbinas a vapor é essencial para a confiabilidade e eficiência de uma usina termelétrica.



Treinamento



Um dos problemas mais comuns encontrados durante inspeções são as indicações de trincas nas cintas de ligação.



Treinamento




Esses componentes, unem as pontas das palhetas e sofrem com altas tensões.



Treinamento



Essas tensões, podem apresentar fissuras que, se não monitoradas, evoluem para danos mais severos.



Treinamento



Muitas dessas indicações podem não representar um risco de falha imediata.



Treinamento



Mas nunca devem ser ignoradas. A análise correta e a ação preventiva são cruciais.



Treinamento



Vamos conversar com sua equipe sobre detalhes, causa raiz, risco operacional e ações corretivas sobre isso e muito mais?



Fale conosco
Link na descrição
turbivap.com.br